Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com Email : contact@pyrenees-equipements.com

BARRIERE TOURNANTE BOIS ALBAN

CONCEPTION :

Barrière tournante en bois.
Rotation de la barrière à 90° sur axe.

- Poteau principal acier section 150x150x4mm (pour une meilleure tenue) avec habillage bois
- Lisse en bois bois traité classe IV section 160x80mm
- Renfort sous lisse en bois bois bois traité classe IV section 160x80mm
- 2 poteaux de réception en section 140x140mm dont 1 pour la position ouverte et 1 pour position fermée
- Blocage sur poteaux de réception par tige traversante inox diam. 25 et fermeture par cadenas titan en U
- La rotation s'effectue par une tige qui traverse l'axe du poteau principal
- Boulonnerie inox
- Scellement direct
- Livrée entièrement montée

MODELE EXISTANT AVEC MOTORISATION (voir

DIMENSION et Poids :

• Larg. 3 x H.T 1.50m	160 kg
• Larg. 4 x H.T 1.50m	180 kg
• Larg. 5 x H.T 1.50m	200 kg
• Larg. 6 x H.T 1.50m	220 kg

FINITION :

- Bois traité classe IV raboté et traité - Traitement bois garantie 10 ans imputrescible

CONSEILS ET INFORMATIONS :

Le bois travaille avec le temps suivant le climat -Pensez à revisser les boulons pour éviter le jeu dû à ce phénomène.

Montage et livraison :

Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

OPTIONS :

- Platines métalliques adaptables sur les 3 poteaux (1 Platine de 400x400 pour le poteau principal et 2 platines de 300x300 pour les poteaux de réception)
- Fermeture par cadenas clé triangle
- Motorisatisation par vérin (Voir modèle Bahamas).

Fabricant

En image :

Barriere tournante Alba - Position fermée

Barriere tournante Alba - Position ouverte

Poteau principal métallique avec habillage

Tige traversante et cadenas pompier (En

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS
Route de Mauléon
65370 Troubat
Tel : 05-62-39-25-51
Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786

LE BOIS

Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps,
o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels,
et n'altérant pas la qualité du produit.
(Fissures et fentes - Moisissures etc….)

Le bois, une matière vivante… Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, …) peurvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes
-

Information et conseil : Une fois votre barrière installée, pensez à vérifier et resserrer les boulons si besoin pour éviter le jeu qui peut apparaitre dû au travail naturel du bois possible selon les variations de températures.
Attention : Les sections peuvent changer selon l'approvisionnement capricieux des matières premières actuellement. Nous consulter pour avoir confirmation.