



# Fiche produit Pyrénées-Equipements

[www.pyrenees-equipements.com](http://www.pyrenees-equipements.com)

Email : [contact@pyrenees-equipements.com](mailto:contact@pyrenees-equipements.com)

## Ensemble floral Myosotis

### CONCEPTION :



**Ensemble floral - Banc fixé sur 2 jardinières béton.**

Banc en lames bois exotique teintées section 140 Ep. 35mm

Ossature banc en plat acier laqué de 100 Ep. 10mm

2 jardinières en béton armé

Finition Crépis ton Sable


OU Pierre Ivoire

OU Peint

OU Gravillons lavés

Livré en kit

### DIMENSION :



Long. Totale 3 x larg. 1.10m

Long. du banc : 2m

### Poids :



Poids de l'ensemble : 260Kg

### FINITION :



Acier laqué

Béton : 4 finitions crépis sable-pierre ivoire peint ou gravillons lavés

### OPTIONS : \*Plus value suivant finition des jardinières latérales



### Montage et livraison :



Nous consulter  
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

Livré en kit

### En image :



Ensemble Myosotis

Finition crépi sable



Rals pour finition couleur

Rals Finition gravillons lavés



Bouchardé aspect pierre ivoire



**ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS**

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55



### Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, il peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit. ( Fissures et fentes - Moisissures etc....)

### **Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir**

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

**Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes -**